Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
4DxWFZ4Re

Serie T

CERTIFICADO Nº 0431521

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO:	LAURENZ NATALIA ANDREA
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 27271792684
DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CAROLA LORENZINI UF 102 Nº4951
CIUDAD/ MUNICIPIO:	MORENO
CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1742
TELEFONO/ TELEFONE:	1568208058 1549864573
E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	PJP722
REGISTRO / RENAVAM:	A462364
AÑO / ANO:	2015
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	14/01/2023
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	14/01/2023
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	14/01/2024
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	COLTEC CIUDADELA S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-088
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. SANTIAGO MORÓN ALSINA
Nº DE REGISTRO/Nº DE REGISTRO:	I01372 CONSEJO

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	4.10 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	BONANO
MODELO/ MODELO:	SEMIREMOLQUE TERMICO DE 2+1 EJES
NUMERO/ NUMERO:	8CB3STZZZFB000392
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*):	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO/ TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*):	-
NUMERO/ NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 2076031
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 190.0
ICM 156748

ORIGINAL

CEROCUATROTRESUNOCINCODOSUNO

Escaneado con CamScanner
impulsado por CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-088	FECHA 14/01/2023	HORA HI: 09:24 / HF: 09:45	Nro. **088-01079413**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LAURENZ NATALIA ANDREA	DOMINIO **PJP722**	AÑO 2015

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS BONANO	SEMIREMOLQUE TERMICO	8CB3STZZZFB000392
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3710	10.73	11.24	4.54	60.37	CO(%)	HC(ppm)
2	1960	5.01	4.22	15.77	48.0	NOX	
3	1760	7.06	6.41	9.21	78.02	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7430				61.29	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	7430	7.01	6.63	5.42	18.71	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Morón Alsina, Santiago	Ing. Morón Alsina, Santiago Mat. Nº: I013250(Consejo Profesional de

Página

Escaneado con CamScanner

Certificado: T-431521

impulsado por CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.- 20410417/09/0

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro.-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO [redacted]

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-088	FECHA 13/01/2024	HORA HI 09:45 / HF 10:31	Nro. **088-01086201**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR LAURENZ NATALIA ANDREA	DOMINIO **PJP722**	AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	BONANO	SEMIREMOLQUE TERMICO	8CB3STZZZFB000392
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3580	8.84	8.31	6.0	48.83
2	3130	8.41	7.53	10.46	51.91
3	2890	8.5	7.51	11.65	56.47
4					
TOTAL	9600				52.14
FRENO ESTAC. 3	9600	9.08	8.41	7.38	18.57

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOx	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparacion habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposicion SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CODIGO

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (CONTROLAR FISURAS)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	FERNANDEZ, EZEQUIEL	Ing. Bisi, Víctor R. Mat. Nº: 48752(C.I.P.B.A.)

Certificado: U-321407

Scanned with CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
7So0DLkji7

Serie U

CERTIFICADO Nº 0321407

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP __ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	LAURENZ NATALIA ANDREA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 27271792684
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CAROLA LORENZINI UF 102 Nº4951
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	MORENO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1742
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1568208058 1549864573
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**PJP722**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A462364
11 AÑO / ANO:	2015
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	13/01/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	13/01/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**13/01/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	COLTEC CIUDADELA S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-068
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. VÍCTOR R. RISI
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	4875 (C.I.P.B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	4.10 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	BONANO
24 MODELO/ MODELO:	SEMIREMOLQUE TERMICO DE 2 + 1 EJES
25 NUMERO/ NUMERO:	8CB3STZZZFB000392
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 2959974
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 190.0
ICM 156748

(*) Llenado no obligatorio / item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESDOSUNOCUATROCEROSIETE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Scanned with CamScanner





7So0DLkji7

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 204104611452

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Scanned with CamScanner