Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4nrfQa0P5b

Serie T

CERTIFICADO Nº 0568843

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 14 TITULAR/ PROPIETARIO: DEMICHELIS LAURENZ S.R.L.
- 15 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714282731
- 16 DOMICILIO/ ENDEREÇO: LAVALLE 607 PISO3 DPTOA
- 17 CIUDAD/ MUNICIPIO: LUJÁN
- 18 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 6700
- 19 TELEFONO/ TELEFONE: 11
- 20 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 21 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
- 22 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AD824QZ**
- 23 REGISTRO / RENAVAM: B127790
- 24 AÑO / ANO: 2019
- 25 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 26 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 08/03/2023
- 27 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 08/03/2023
- 28 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **08/03/2024**
- 29 CENTRO DE REVISION TECNICA: COLTEC CIUDADELA S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 30 CODIGO CENTRO DE REVISION: 060-088
  CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 31 RESPONSABLE TECNICO: ING. SANTIAGO MORÓN ALSINA
  RESPONSAVEL TECNICO:
- 32 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: I013250(CONSEJO

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- 33 ALTURA / ALTURA: 4.10 m.
- 34 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 35 LARGO / COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- 36 MARCA / MARCA: BONANO
- 37 MODELO/ MODELO: SEMIRREMOLQUE TERMICO DE 2 EJES
- 38 NUMERO/ NUMERO: 8CB4STZZZJB000331
- 39 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 40 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 41 TARA / TARA (*): -
- 42 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 43 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 44 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- 52 NUMERO / NÚMERO (*): -
- 53 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- 54 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- 55 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 56 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 57 TIPO/ TIPO: -
- 58 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- 59 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF
- 60 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 61 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- 62 MARCA/ MARCA (*): -
- 63 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2200118
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 190.0
ICM N°257195

ORIGINAL

CERO0INCOSEISOCHOOCHOOCUATROTRES

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner



4nrfQa0P5b

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 204104414891

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA) -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO
Escaneado con CamScanner
Scanned with CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-088	FECHA 08/03/2023	HORA HI: 11:54 / HF: 12:14	Nro. **088-01080370**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: DEMICHELIS LAURENZ S.R.L.	DOMINIO **AD824QZ**	AÑO 2019

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS BONANO	SEMIRREMOLQUE TERMICO	8CB4STZZZJB000331
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3040	9.91	8.53	13.93	61.83
2	2970	5.93	6.65	10.83	43.18
3	2510	8.83	9.09	2.86	72.78
4					
TOTAL	8520				58.55
FRENO ESTAC. 3	8520	8.56	8.85	3.28	20.83

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición (STOP DERECHA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (COMPLETAR BANDAS CEBRADAS)

Revisar Luces Stop c/Posición

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Morón Alsina, Santiago	Ing. Morón Alsina, Santiago Mat. Nº: I013250(Consejo Profesional de

Certificado: T-568843

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner