Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
4fgNNz2CbF

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0223048

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: LAPLACETTE JUAN HORACIO
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20259376875
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: Bº VICDER CASA 6 MZN 2
- CIUDAD/ MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2820
- TELEFONO/ TELEFONE: 03446 15596995
- E-MAIL/ E-MAIL(*): JUAN_HORALAPLA@HOTMAIL.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AE103GP**
- REGISTRO / RENAVAM: B103145
- AÑO / ANO: 2020
- CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEICULO: O4

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 08/01/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 08/01/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **08/01/2025**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-006
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. RAUL ALESIO RAMBAU
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: M.P. C.I.E. C.I. Nº 23560 [illegible]

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado es obligatorio / Item de preenchimento obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 9.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: HERMANN
- MODELO/ MODELO: BARANDA VOLCABLE A.BV. 3E 23
- NUMERO/ NUMERO: 8EHABV3E0LA000003
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*):
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CI
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: ACOPLADO
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM ALTA Nº 2945955
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERODOSDOSTRESCEROCUATROOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.- 105504662427

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner



Ministerio de T... Presidencia

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI

ARTICULAR (--------)

CRT 040-006

Fo. 006-01040952

IDENTIFICACION DEL

TITULAR LAPLACE

GP AÑO 2020

NUMERO

SIS HERMANN

HABV3E0LA000003

TOR -

OGRAFO

TALDOR

ROCERIA -

TCA (CAJA ABIERTA)

-

-

EXPTE. VTP -

PLANO VTP Nº. -

UMENTACION PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BALIHARACH	OPACIDAD
	1747	4.11	3.77	8.27	45.98	(CO%)	HC(ppm)
	2120	4.99	5.63	11.37	51.06	NOX	
	1580	4.5	5.07	11.24	61.74	RUIDO	
						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
	5447				52.53	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable nico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la D (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

0605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras
Tensor, bujes con juego (SOPORTE DE TENSOR 3º EJE LADO IZQUIERDO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: U-223048

Vencimiento

CORRECCION EFECTUADA
FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
4fgNNz2CbF

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0223048

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: LAPLACETTE JUAN HORACIO
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20259376875
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: Bº VICDER CASA 6 MZN 2
- CIUDAD/ MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2820
- TELEFONO/ TELEFONE: 03446 15596995
- E-MAIL/ E-MAIL(*): JUAN_HORALAPLA@HOTMAIL.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AE103GP**
- REGISTRO / RENAVAM: B103145
- AÑO / ANO: 2020
- CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEICULO: O4

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 08/01/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 08/01/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **08/01/2025**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-006
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. RAUL ALESIO RAMBAU
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: M.P. C.I.E. C.I. Nº 23560 [illegible]

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado es obligatorio / Item de preenchimento obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 9.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: HERMANN
- MODELO/ MODELO: BARANDA VOLCABLE A.BV. 3E 23
- NUMERO/ NUMERO: 8EHABV3E0LA000003
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*):
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CI
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: ACOPLADO
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM ALTA Nº 2945955
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERODOSDOSTRESCEROCUATROOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.- 105504662427

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner



Ministerio de T... Presidencia

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI

ARTICULAR (--------)

CRT 040-006

Fo. 006-01040952

IDENTIFICACION DEL

TITULAR LAPLACE

GP AÑO 2020

NUMERO

SIS HERMANN

HABV3E0LA000003

TOR -

OGRAFO

TALDOR

ROCERIA -

TCA (CAJA ABIERTA)

-

-

EXPTE. VTP -

PLANO VTP Nº. -

UMENTACION PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BALIHARACH	OPACIDAD
	1747	4.11	3.77	8.27	45.98	(CO%)	HC(ppm)
	2120	4.99	5.63	11.37	51.06	NOX	
	1580	4.5	5.07	11.24	61.74	RUIDO	
						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
	5447				52.53	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable nico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la D (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

0605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras
Tensor, bujes con juego (SOPORTE DE TENSOR 3º EJE LADO IZQUIERDO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: U-223048

Vencimiento

CORRECCION EFECTUADA
FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner