
MS U-0185658
MERCOSUR
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
24
VALIDO HASTA
25
MS U-0185658

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

2qlPRUYlrG

Serie U

CERTIFICADO Nº 0185658

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. X

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: MORALES GRACIELA ITATI
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 27205775035
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: PLANTA URBANA LOTE 15
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: RIACHUELO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3403
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 03794 15458741
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): TRANSPORTEITATICTES@HOTMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CORRIENTES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **KOF198**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: 166386
11 **AÑO** / ANO: 2011
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 29/01/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 29/01/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **29/01/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: LA TÉCNICA S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 090-108
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. ALEJANDRO AUGUSTO CHEMES
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 5153(CPIATA)

Ing. Civil Alejandro Augusto
Director Técnico
La Técnica S.A.

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:
21 **ANCHO** / LARGURA: 3.30 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 2.60 m. 9.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:
24 **MODELO**/ MODELO: HERMANN
25 **NUMERO**/ NUMERO: A.BV.3E.23
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 8EHABV3E6BA000393
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 3
28 TARA / TARA (*): 1D-2D
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): 28500
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CTE CF CMG CP
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: ACOPLADO

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE / TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 2995706
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERQUNOOCHOCINCOSEISCINCOOCHO



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 106904874868

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 090-108	FECHA 29/01/2024	HORA HI: 20:00 / HF: 20:26	Nro. **108-01226047**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MORALES GRACIELA ITATI	DOMINIO **KOF198**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	A.BV.3E.23	8EHABV3E0BA000393
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		2420	7.64	7.68	0.52	64.53	CO(%)	HC(ppm)
2		1347	3.97	4.09	2.93	61.0	NOX	
3		1591	6.76	5.52	18.34	78.68	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		5358				67.84	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	5358	3.97	4.26	6.81	15.66	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMÁTICOS CON DESGASTE (TERCER EJE))

APTO

Ing. Chemes Alejandro Auguste
Director Técnico
Matricula Nº 5153
La Técnica S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Romero, Emanuel A.	Ing. Chemes, Alejandro Augusto Mat. Nº: 5153(CPIAyA)

Certificado: U-185658