Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3SVA6TWkw

Serie U

CERTIFICADO Nº 0228472

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	MINIELLO Y CIA SRL
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30709975281
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	ALMAFUERTE 47
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO:	CAPITÁN BERMÚDEZ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	2154
06 **TELEFONO**/ TELEFONE:	0341 155155321 4912253
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):	CMINIELLO@NETCOOP.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**LUC006**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	A369927
11 **AÑO** / ANO:	2012
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	16/01/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	16/01/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**16/05/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	DILEY ITV SA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-032
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FABIÁN HERNÁN FRUGOLI
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO:	Ingeniero Mecánico 241[illegible] MAT. Nº 2-4155-5

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	3.12 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.55 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	6.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO:	P340 A4X2
25 **NUMERO**/ NUMERO:	+9BSP4X200++C3800219+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :	16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	8184213
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO**/ TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CP CF CI CPG CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):	08470084

OBSERVACIONES / OBSERVACOES:

Ficha RCM AITA Nº: 2966085
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0

ORIGINAL

CERODOSDOSOCHOCUATROSIETEDOS





3SVA6TWkwe

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 502905023426
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 16/01/2024	HORA HI: 15:35 / HF: 16:22	Nro. **032-01096005**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: MINIELLO Y CIA SRL	DOMINIO **LUC006**	AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P340 A4X2	+9BSP4X200++C3800219+
MOTOR	SCANIA	P 340 A 4X2	8184213
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		08470084
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5188	15.28	14.23	6.87	57.98
2	4268	10.24	11.37	9.94	51.61
3					
4					
TOTAL	9456				55.11
FRENO ESTAC. 2	9456	11.0	10.25	6.82	22.91

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.09
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	88.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	3.9 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

FABIAN FRUGOLI
Ingeniero Mecánico
I.C.I.E Nº 2-4155-5

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Malarria, Miqueas	Ing. Frugoli, Fabián Hernán Mat. Nº: 241555(C.I.E)

Certificado: U-228472