Dominio Anterior: U0096391

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA	SI	PASAJEROS (———)	VTV. (———)	PARTICULAR (———)
CRT	040-006	FECHA 08/01/2024	HORA INI. 19:50 / INF. 20:26	Nro. 006-01040957

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR	RAU FAUSTINO FRANCISCO	DOMINIO TRC590	AÑO 1992

	MARCA	MODELO	NUMERO
ASIS	SCANIA	T113 H 4X2 C34	02209955
TOR	SCANIA	DS1174	3098910
OGRAFO			
ITADOR			
ROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro. -

CUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

		MASA/A	TOL. EQ.	TOL. ESP.	CONTRO
		4458	11.06	12.0	
		3559	3.96	7.94	
		8217			
1	1	8217	5.34	6.99	





Antecedentes de la Actividad

Empresa: Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 – Inscripción CNRT: 20610479188 Nro.:

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art.34): Nro.:

Denominación del Art. 33 (ONRT): CAMION TRACTOR C/CABINA DORMITORIO Y CAJA ABIERTA

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del v
reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir
nica del taller. El titular, operador o conductor del vehíc
) (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS S

0401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de ección – Rótulas con juego (EXTREMO BARRA CORTA TRASERO CON JUEGO LEVE)

1201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior – luces de Retroceso > Falta/mal f cionamiento (LUZ DE RETROCESO)

050103(L) Carrocería > Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas > Cinturones de Seguridad – ado deficiente de correas y/o anclajes (ADECUAR CINTURON DE SEGURIDAD)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

ARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
RT 040-006	FECHA 08/01/2024	HORA HI: 19:50 / HF: 20:26	Nro. 006-01040957

DENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TULAR: RAU FAUSTINO FRANCISCO — DOMINIO TRC590 — AÑO 1992

MARCA — MODELO — NÚMERO

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
3diezfoz7l

Serie U

CERTIFICADO Nº 0223052

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: RAU FAUSTINO FRANCISCO
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20204789704
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: PTE PERON 271
- CIUDAD/ MUNICIPIO: NOGOYÁ
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3150
- TELEFONO/ TELEFONE: 03435 15610800
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: TRC590
- REGISTRO / RENAVAM: B180104
- AÑO / ANO: 1992
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 08/01/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 08/01/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 08/07/2024
- DENTRO DE REVISION TECNICA: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
- NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-006
- CODIGO CENTRO DE REVISION: -
- CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: -
- RESPONSABLE TECNICO: ING. RAÚL ALESIO RAMBAU
- RESPONSÁVEL TÉCNICO: 41560(CIEER)
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: -

Ing. Rambau Raúl Alesio
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41560
Dpto. 14 Km 50 Gcia.
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 8.85 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO/ MODELO: T113 H 4X2 C54
- NUMERO/ NUMERO: 02209865
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): 3098910
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CI
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCID

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 2946731
Nro. de ICM: 59934
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

RIGINAL

OERODOSDOSTRESCEROCINCODOS

ADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560(CIEER)

Certificado: U-223052