Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
20z6BfpLO0

Serie U

CERTIFICADO Nº 0259531

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. X

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CAPPELACCI DAVID IVAN
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CUIT 20327165896
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: ALVEAR Nº 2215
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): BAHÍA BLANCA
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 8103
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): 11
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** FSY457
10 **REGISTRO / RENAVAM:** A698219
11 **AÑO / ANO:** 2006
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 03/01/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 03/01/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: 03/01/2025
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: BULLMETAL S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 020-071
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MATÍAS ENRIQUEZ
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 57720(C.I.P.B.A.)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.40 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 7.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO/** MODELO: 13.180
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BWBE72S66R619780
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA /** TARA (*):
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 12300
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR -
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): G1T092592
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CP CF CI CMG CTE CAMIÓN RÍGIDO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCPCIZ (PORTACONTENEDOR CON IZAJE

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): SIEMENS
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 60229157

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2934979
Nro. de ICM: 76875
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

(*) **Llenado no obligatorio /** Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCINCONUEVECINCOTRESUNO

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Caro, Leandro J.	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: U-259531

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 100504596741

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION RIGIDO CABINA DORMITORIO PORTACONTENEDOR C/
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 03/01/2024	HORA HI: 14:47 / HF: 14:56	Nro. **071-01134339**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CAPPELACCI DAVID IVAN	DOMINIO **FSY457**	AÑO 2006

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	13.180	9BWBE72S66R619780
MOTOR	CUMMINS	6.10 TCA	G1T092592
TACOGRAFO	SIEMENS		60229157
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCPCIZ (PORTACONTENEDOR	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2298	6.3	6.78	7.08	58.02
2	3016	8.16	8.88	8.11	57.59
3					
4					
TOTAL	5314				57.78
FRENO ESTAC. 1	5315	12.1	12.6	3.97	47.37

GASES			
BACHARACH	OPACIDAD 1.66		
CO(%)	HC(ppm)		
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	90.0 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	0.73	(m/Km.	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (banda trasera)

APTO

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Caro, Leandro J.	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: U-259531

Escaneado con CamScanner