ESTACIÓN N. **001 ITV Chateau**

Av. Cárcano 182 - B Chateau - Córdoba

Turnos: www.itvcordoba.com.ar

CUIT: 30-71456552-0 - Iva Responsable Inscripto

OPUS INSPECTION

itv

INFORME DE INSPECCION TECNICA OBLIGATORIA - ITV 1264324

Datos del vehículo:

Patente:	**JRS918 Chasis:** 9BD25521AB8893313
Marca:	FIAT
Modelo:	FIORINO
Categoría:	Vehículo Liviano Carga (<= 3500 Kg)
Destino:	Particular - Transporte de cargas
Año:	2011
Combustible:	NAFTA / GNC
Licencia Servicio:	
N. Motor:	178E80119649881

Datos de Inspección:

OBLEA N°:	D 1264324
Fecha:	2024.30.01 08:34
Línea:	Linea de inspeccion 1
Inspector:	1504

Datos del Cliente:

Nombre:	BBG INVESTMENTS SAS
Domicilio:	MIGUEL LILLO 1633 PISO 23
Cód. P.:	5000
DNI:	30715785935


DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION

Código	Descripción	Defecto
020100	ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: FAROS FRONTALES	Leve
080200	NEUMÁTICOS (Se reinspeccionarán todos): FALLAS VISIBLES (delanteras)	Leve
090600	ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO: PARABRISAS	Leve
100302	OTROS ELEMENTOS: SILENCIADOR Y SISTEMA DE ESCAPE - Tiene fugas de gases en el silenciador o en los conductos	Leve


GDB Este formulario contiene medidas de seguridad

Certificado con validez nacional para vehículos de uso particular según Art. 34, Inc. 9 del Anexo I del decreto 779/95, Ley. Nac. 24.449
Esta Insp. Técnica es válida por Art. 2 Inc. G Especif. Técnicas de la Ord. 8964 22/07/93. Adherido a la Ley Nac. 24.449 por Ord. 9692
Observaciones adicionales

Frenos (fuerza en KN)



Suspensiones (rend.)



Emisiones y deriva



Kilometraje: 218000 km

DEFECTOS

Defecto Leve: Deficiencia que no afecta gravemente las condiciones de funcionamiento del vehículo ni directamente a sus condiciones de seguridad, no implicando, por ello, revisión para la verificación de que la reparación ha sido efectuada. Puede circular dentro del plazo de validez señalado.

Defecto Grave: Deficiencia que afecta gravemente las condiciones de funcionamiento del vehículo o directamente a sus condiciones de seguridad, o que opone la duda su identificación debiendo presentarse en el centro de Inspección para la verificación de las reparaciones efectuadas o para el esclarecimiento de las dudas respectivas a la identificación.

Defecto Muy Grave:
No apto para circular: Deficiencia muy grave o alteraciones no autorizadas en las características básicas del vehículo quedando restringida su circulación o permitiendo su traslado solo hasta el local de reparación, debiendo la misma ser confirmada en inspección posterior.

Fecha Proxima Inspeccion

VALIDO HASTA:

30/07/2024

SEBASTIÁN RIBOTTA
INGENIERO MECÁNICO
M.P. CIEC 31276117/8050
OPUS INSPECTION S.A.

FIRMA _____

Escaneado con CamScanner