Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

TuDs4GzO2

Serie U

CERTIFICADO Nº 0318297

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: GOOD POINT LOGITICA SRL
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30714283525
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** AZCUENAGA 1074
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 1019
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 0
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **AF171QI**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** B294163
11 **AÑO / ANO:** 2022
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N2
13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 09/01/2024
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 09/01/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** **09/01/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. HORACIO HÉCTOR VILLALBA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** IO12872(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 2.70 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.40 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: ACCELO 815
25 **NUMERO/** NUMERO: 8AB979026NA902091
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 8300
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 924991U1356206
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CPG CMG CP CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 10285892

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2949022
Nro. de ICM: 187608
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESUNOOCHODOSNUEVESIETE



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 106805032316

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION RIGIDO CABINA SIMPLE CAJA CERRADA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 09/01/2024	HORA HI: 14:43 / HF: 14:57	Nro. **118-01098544**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GOOD POINT LOGITICA SRL	DOMINIO **AF171QI**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ACCELO 815	8AB979026NA902091
MOTOR	MERCEDES BENZ	MERCEDES BENZ	924991U1356206
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		10285892
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2262	7.2	7.5	4.0	66.25
2	2392	8.7	6.8	21.84	66.05
3					
4					
TOTAL	4654				66.15
FRENO ESTAC. 2	4554	8.2	9.2	10.87	38.95

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.25
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	85.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-1.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020105(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Falta de hermeticidad (pérdidas de aire) en elementos neumáticos de suspensión (revisar perdida de aire delantera)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Galarza, Agustin O.	Ing. Villalba, Horacio Héctor Mat. Nº: IO12872(COPIME)

Certificado: U-318297