Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000200023075852 OBLEA N°

Conductor	JUAN ANGELUCCI			Titular	JUAN ANGELUCCI
Documento	DNI 30217798			Documento	DNI 30217798
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ILZ796
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	9042950U0108274
Modelo	BMO 390	Año	2009	Chasis Nº	8AB390054A134806
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 14/04/24				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 14/04/24	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.002	LUCES - FAROS FRONTALES : FAROS FRONTALES NO FUNCIONAN EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA ALTA		
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO EN PARTE DELANTERA DERECHA	X	
09.08.002	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS. : FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LIMPIAPARABRISAS EN PARTE DELANTERA DERECHA		

"REVERIFICACION SIN CARGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO"

Tiempos:	H.INGR.: 09:58:16	H.EGR.: 10:02:51	TTL.: 00:12:41	TTE.: 00:04:35

Observaciones: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $14397,87

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 14/02/2024

Impreso: 14/02/2024

ORIGINAL