Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000200023084294 OBLEA N°

Conductor	CLAUDIO CIRULLO			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13415978			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HCF703
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-757106
Modelo	BMO390	Año	2008	Chasis Nº	8AB3900548A132543
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 29/03/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.04.008	LUCES - INDICADORES : BAJA INTENSIDAD EN LUZ DE GIRO EN PARTE TRASERA DERECHA LED		
02.04.008	LUCES - INDICADORES : BAJA INTENSIDAD EN LUZ DE GIRO EN PARTE TRASERA IZQUIERDA LED		
05.08.001	SUSPENSION - OTROS : BUJE TENSOR EN PARTE TRASERA DERECHA	X	
05.08.001	SUSPENSION - OTROS : BUJE TENSOR EN PARTE TRASERA IZQUIERDA	X	
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 07:59:49	H.EGR.: 08:41:31	TTL.: 00:13:40	TTE.: 00:41:42

Observaciones: **INFORME SIN VALOR LEGAL ALGUNO**

Firma Usuario	Firma y aclaración del responsable: PREVERIFICACION NO OFICIAL	Fecha 28/02/2024

ORIGINAL

Impreso: 28/02/2024

#D:5