Ministerio de Transporte

Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona	Est.Nº
2	2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200022839363 R

OBLEA N° 232571204

Conductor	LUIS A. GRAF			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13887418			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JGI130
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	611.981-70-115971
Modelo	SPRINTER	Año	2010	Chasis Nº	8AC904663BE039536
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 26/07/23					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:40:18	10:44:23	00:01:17	00:04:05

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		03/02/2023

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 03/02/2023

#D:0

Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000200023066566 OBLEA N° 242523274

Conductor	LUIS A. GRAF			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13887418			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JGI130
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	611.981-70-115971
Modelo	SPRINTER	Año	2010	Chasis Nº	8AC904663BE039536
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 26/07/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	15:43:28	16:02:58	00:04:46	00:19:30

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $8883,31**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		25/01/2024

ROTATIVOS ARES S.A.

#D:1