Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000200023082328 OBLEA N°

Conductor	GABRIEL LOPEZ	Titular	LUZ CARINA ESQUIVEL
Documento	DNI 23859454	Documento	DNI 37839764
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	IOP722
Tipo	VEHICULOS PESADOS	Motor Nº	61198170104727
Modelo	SPRINTER Año 2010	Chasis Nº	8AC904663AE027029
Resultado	CONDICIONAL	Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 23/04/24		REVERIFICACION GRATUITA HASTA 23/04/24	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.002	LUCES - FAROS FRONTALES : FAROS FRONTALES NO FUNCIONAN EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA ALTA		
03.05.004	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION : JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION		
05.03.002	SUSPENSION - ELASTICOS : HOJAS DE ELASTICO ROTAS O DESPLAZADAS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA DESPLAZADAS	X	
09.01.001	ESTADO GENERAL - ESTADO EXTERIOR : FIJACION PARRILLA EN PARTE DELANTERA CENTRAL		
09.03.006	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES : PUNTERAS FALTANTES EN PARTE TRASERA DERECHA		
09.05.002	ESTADO GENERAL - CAPOT/BAUL : MARCOS, O CHAPERIO, DE CAPOT EN MAL ESTADO		

"REVERIFICACION SIN CARGO DENTRO DEL PLAZO INDICADO"

Tiempos:	H.INGR.: 12:49:05	H.EGR.: 13:05:39	TTL.: 00:01:45	TTE.: 00:16:34

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $14397,87**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		23/02/2024

#D:6

ORIGINAL

Impreso: 23/02/2024