Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4nduyiDQn

Serie T

CERTIFICADO Nº 0494072

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	AINTERTRANS SA (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 27389886020
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	JUNCALILLO 90
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CORDOBA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5000
06 TELEFONO/ TELEFONE:	03574 15419946
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CÓRDOBA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	IGT040
10 REGISTRO / RENAVAM:	83060
11 AÑO / ANO:	2009
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	24/04/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	24/04/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	24/04/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VECOR S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	050-028
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. ESTEBAN S. BOSIO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	38409118(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATRONUEVECUATROCEROSIETEDOS

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

30 ALTURA / ALTURA:	2.87 m.
31 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
32 LARGO / COMPRIMENTO:	13.59 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

33 MARCA / MARCA:	RANDON
34 MODELO/ MODELO:	SR-CG-02+01
35 NUMERO/ NUMERO:	8B8GSRA3F9M002413
36 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
37 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
38 TARA / TARA (*):	-
39 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
40 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
41 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

OPERADOR: PRIETO ROMINA BELEN
Ficha RCM AITA Nº: 2309303
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

calentamientos, corrosiones (FISURAS INCIPIENTES EN TRAVESAÑOS SUPERIORES DE TORNAMESA)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (ACRÍLICOS DE LUCES DETERIORADOS)

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (POSEE LUCES CENTRALES ADICIONALES)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (TOPES DETERIORADOS)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (GUARDABARROS 1° EJE DETERIORADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Bosio, Esteban S. Mat. Nº: 38409118(C.I.E.C.)

Certificado: T-494072





4nduyiDQnm

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro.:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION