Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6gBvlxGEDP

Serie T

CERTIFICADO Nº 0651440

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	PIAZZA JAVIER GUSTAVO
02	**RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 20236453287
03	**DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	ESPAÑA 3525
04	**CIUDAD**/ MUNICIPIO:	ROSARIO
05	**CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	2000
06	**TELEFONO**/ TELEFONE:	3413029893
07	**E-MAIL**/ E-MAIL(*):	JAVIER.POLACO@HOTMAIL.COM
08	**DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09	**MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	GDH921
10	**REGISTRO** / RENAVAM:	A331103
11	**AÑO** / ANO:	2007
12	**CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	**FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	14/07/2023
14	**FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	14/07/2023
15	**FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	14/07/2024
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA**: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	ISVA S.R.L.
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION**: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-054
18	**RESPONSABLE TECNICO**: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MARÍA DOLORES INÉS
19	**Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO:	2-2606-8(CIE)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	**ALTURA** / ALTURA:	2.80 m.
21	**ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22	**LARGO** / COMPRIMENTO:	13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	**MARCA** / MARCA:	RANDON
24	**MODELO**/ MODELO:	SR-CG-02+01
25	**NUMERO**/ NUMERO:	9ADPSRA3F7M234534
26	**CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	**TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28	**TARA** / TARA (*):	-
29	**PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30	**CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31	**CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	**NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33	**COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*):	-
34	**POTENCIA** / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	**MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	**CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	**TIPO**/ TIPO:	-
38	**CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	**CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CP CI CMG CF
40	**TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41	**TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	**MARCA**/ MARCA (*):	-
43	**NUMERO**/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 2513666
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROSEISCINCOUNOCUATROCUATROCERO





6gBvlxGEDP

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101804376020

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP-	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 14/07/2023	HORA HI: 10:31 / HF: 11:37	Nro. **054-01095523**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PIAZZA JAVIER GUSTAVO	DOMINIO **GDH921**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	9ADPSRA3F7M234534
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2280	5.25	6.34	17.19	51.82
2	1652	4.12	5.12	19.53	57.02
3	1728	7.12	6.07	14.75	77.81
4					
TOTAL	5660				61.27
FRENO ESTAC. 3	5660	6.35	5.1	19.69	20.62

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020105(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Falta de hermeticidad (pérdidas de aire) en elementos neumáticos de suspensión (2DO EJE PERDIDA DE AIRE POR PULMON DE FRENO IZQ)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (3ER EJE TENSOR DERECHO CON JUEGO)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (2DO EJE RUEDA IZQ Y AMBAS DEL 3RO CON JUEGO)

020901(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ejes Elevables > Accionamiento del ascenso/descenso del eje de remolque desde cabina de camión

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (3ER EJE- VALVULA REGULADORA FIJACION - CONTROLAR)

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (TAPAS CUBRECINTAS COMPLETAR)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, María	Ing. Fernandez, María Dolores Inés Mat. Nº: 2-2606-8(CIE)

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

Certificado: T-651440

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 14/07/2023	HORA HI: 10:31 / HF: 11:37	Nro. **054-01095523**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: PIAZZA JAVIER GUSTAVO	DOMINIO **GDH921**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	9ADPSRA3F7M234534
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (TRAVESAÑO 3ER EJE CON REPARACIONES POR SOLDADURAS)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMATICOS DEL 1ER EJE - ESTADO)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (LUCES LATERALES-ESTADO FUNCIONAMIENTO)

09010104(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Descripción libre (CARROCERÍA EN GRAL-ESTADO)

090803(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Descripción libre (GUARDA BARRO 1º EJE LADO DERECHO-FALTA)

091201(L) Carrocería > Equipo de Auxilio > Inexistencia de los equipos de auxilio

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS - TRASERAS - ESTADO Y COMPLETAR)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (REFUERZOS DE TORNAMESA CON FISURA- CONTROLAR)

1907(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Descripción Libre

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, María	Ing. Fernandez, María Dolores Inés Mat. Nº: 2-2606-8(CIE)

Certificado: T-651440