Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
2ClRQIXaSO

Serie U

CERTIFICADO Nº 0224500

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

11 TITULAR/ PROPIETÁRIO	ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE
12 RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 30670865882
13 DOMICILIO/ ENDEREÇO	FEDERACION 1597
14 CIUDAD/ MUNICIPIO	CONCORDIA
15 CODIGO POSTAL/ CEP(*)	3200
16 TELEFONO/ TELEFONE	345 4044714
17 E-MAIL/ E-MAIL(*)	-
18 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	ENTRE RÍOS
08 MATRICULA / DOMINIO / PLACA	AB270NV
10 REGISTRO / RENAVAM	B107514
11 AÑO / ANO	2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	16/02/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO	16/02/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	16/02/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO	ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO	41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO	7.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA	SCANIA
24 MODELO/ MODELO	R360 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO	+9BSR4X200++H3901026+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1S-2D
28 TARA / TARA (*)	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
31 CMT / CMT (*)	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*)	8290133
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*)	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*)	360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO	-
37 TIPO/ TIPO	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA	CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*)	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*)	09664149

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3033754
Nro. de ICM: 91891
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 770.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSDOSCUATROCINCOCEROCERO

RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 16/02/2024	HORA HI: 16:53 / HF: 17:28	Nro. 016-01067467

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA	DOMINIO AB270NV	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SCANIA	R360 A4X2	+9BSR4X200++H3901026+
MOTOR	SCANIA	R360	8290133
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL SÍ		09664149
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5015	11.5	13.2	12.88	50.21
2	3935	9.8	10.0	2.0	51.29
3	1844	4.32	4.21	2.55	47.15
4					
TOTAL	10794				50,08
FRENO ESTAC. 2	10794	10.6	11.1	4.5	20.49

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.08
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	87.9 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-3.7	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (LEVE FISURAS)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127 (C.I.E.E.R)

Certificado: U-224500

Escaneado con CamScanner



2CIRCUESO

Antecedentes de la Actividad	20260483950
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR CON PLATO DE ENGANCHE
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

HA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner