Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí			
CRT 080-017	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 06/02/2024	HORA HI: 16:56 / HF: 17:16	Nro. 017-0112180

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LOPEZ LUIS RUBEN

	MARCA	MODELO	DOMINIO BXF786	AÑO 1998
CHASIS	SCANIA	T113H 4X2 42 DSC TOP LINE		NÚMERO
MOTOR	SCANIA	113	V2219155	
TACOGRAFO	VDO		3111211	
LIMITADOR	No		0130011045	
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-	
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	5036
2	4816
3	
4	
TOTAL	9852
FRENO ESTAC. 1	9852

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
13.3	11.4	14.29	50.0
12.2	11.9	2.46	51.01
			50.49
8.95	7.42	17.09	16.94

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	88.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RA
DERIVA	-1.25

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modifica y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respons técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: U-202409

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2sdx4HGpK

Serie U

CERTIFICADO N° 0202409

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR / PROPRIETÁRIO:	LOPEZ LUIS RUBEN
RUT / CUIT / CNPJ / CDI:	CUIT 20231434217
DOMICILIO / ENDEREÇO:	CUBA 360 VILLA ADELA
CIUDAD / MUNICÍPIO:	CONCORDIA
CÓDIGO POSTAL / CEP (*):	3200
TELEFONO / TELEFONE:	0345156026995
E-MAIL / E-MAIL (*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	BXF786
REGISTRO / RENAVAM:	A483227
AÑO / ANO:	1998
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	06/02/2024
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	06/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	06/08/2024
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVITE S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-017
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LUIS ALBERTO CALDERON
N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO:	7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	8.00 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA:	SCANIA
MODELO / MODELO:	T113H 4X2 42 DSC TOP LINE
NUMERO / NÚMERO:	V2219155
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*):	3111211
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO / TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CF CP CMG CI
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO:	CAMION TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*):	VDO
NUMERO / NÚMERO (*):	0130011045

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3014038
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCERODOSCUATROCERONUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO





2sdx4HGpKP

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 202604846646

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP*	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUA FIRMA / ACLARACION