Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7kqKBmNIU

Serie T

CERTIFICADO Nº 0485980

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1) TITULAR/ PROPIETARIO: JOAQUIN MARTIN S.A
2) RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712508546
3) DOMICILIO/ ENDEREÇO: CADETES ARGENTINOS 10380
4) CIUDAD/ MUNICIPIO: GUAYMALLEN
5) CODIGO POSTAL/ CEP (*): 5519
6) TELEFONO/ TELEFONE: 2614675369
7) E-MAIL/ E-MAIL (*): -
8) DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

9) MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **MLI771**
10) REGISTRO / RENAVAM: A110477
11) AÑO / ANO: 2013
12) CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13) FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 12/04/2023
14) FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 12/04/2023
15) FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **12/04/2024**
16) CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17) CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18) RESPONSABLE TECNICO: ING. WALTER A. MARCIANESI
RESPONSAVEL TECNICO:
19) Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11.068 CAT. A(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

20) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
21) ALTURA / ALTURA: 3.70 m.
22) ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
23) LARGO / COMPRIMENTO: 6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
24) MARCA / MARCA: SCANIA
25) MODELO/ MODELO: G420 A 4X2
26) NUMERO/ NUMERO: +9BSG4X200++C3808328+
27) CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
28) TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
29) TARA / TARA (*): -
30) PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
31) CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
32) CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
33) NUMERO / NÚMERO (*): 8192818
34) COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
35) POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
36) MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
37) CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
38) TIPO/ TIPO: -
39) CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
40) CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CI CPG CP
41) TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
42) TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
43) MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
44) NUMERO/ NUMERO (*): 08608471

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2280474
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0

ORIGINAL

CEROCUATROOCHOCINCONUEVEOCHOCERO


RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

POR REVITE S.A.

Escaneado con CamScanner

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101204489999

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Escaneado con CamScanner