MS U-0201664

MERCOSUR

MINISTERIO DE TRANSPORTE

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

VALIDO HASTA

24 25

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MS U-0201664

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
25eQTnyvw

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	LOPEZ EDGARDO ALFREDO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20182323382
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	BELTRAN Nº 935
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5600
06 TELEFONO/ TELEFONE:	02604435935
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	BZQ922
10 REGISTRO / RENAVAM:	A592221
11 AÑO / ANO:	1998
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	15/02/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	15/02/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	15/08/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-026
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FERNANDO GRASSO
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	7831 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3,10 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MALDONADO
24 MODELO/ MODELO:	SRVC-135N
25 NUMERO/ NUMERO:	5007-1700
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3028446
Nro. de ICM: 276620
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL - MENDOZA
2604423723 - 2604596268

(*) Dado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCEROUNOSEISSEISCUATRO

Escaneado con CamScanner





25eQTnyvwx

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	SEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Ministerio de Transporte
Secretaría de la Nación

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (----------)	VTJL (----------)	PARTICULAR (----------)
080-026	FECHA 15/02/2024	HORA HI: 10:22 / HF: 10:41	Nro. **026-01068475**

CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	LOPEZ EDGARDO ALFREDO	DOMINIO **BZQ922**	AÑO 1998

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SRVC-135N	5007-1700
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		4520	13.25	12.25	7.55	57.51	CO(%)	HC(ppm)
2		2890	7.33	6.23	15.01	47.83	NOX	
3		2590	5.33	6.17	13.61	45.26	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		10000				51.54	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	10000	9.0	7.91	12.11	17.24	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

070401(L) Sistema Eléctrico > Acoples Eléctricos para Vehículos Remolcados > Acoplamientos en vehículos remolcados, en malas condiciones

APTO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto		Ing. Grasso, Fernando Mat. Nº: 7831 CAT "A"(MENDOZA)

FERNANDO F. GRASSO
ING. ELECTROMECÁNICO
DIRECTOR TÉCNICO
Matrícula 7831 A

Página 1 de 1

Escaneado con CamScanner