

RTO

SFMenlrXky

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MALDONADO

SEMIRREMOLQUE 3 EJES

3

2D

28500

MOTOR / MOTOR

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CPG CMG CF CP CI

SEMIRREMOLQUE

CA-BC (CAJA ABIERTA -

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADES / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3033460
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA: 1.40m

TITULAR

JOSE CETERINO CARABALLO Y MARIO

CUIT 30710385439

8 DE JULIO 263

SAN CARLOS

5568

262

MENDOZA

PJF935

A387441

2015

C4

16/02/2024

16/02/2024

16/02/2025

INSTECMEC S.A.

080-055

ING. ALDO EDUARDO LUCERO

7082 CNRT (A) MENDOZA)

ORIGINAL

CERODOSCEROTRESCEROSEISNUEVE

Escaneado con CamScanner



5FMenlrXky

101204733630

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTU FIRMA /ACLARACIO

Escaneado con CamScanner



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

AREA SI	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 080-055	FECHA 16/02/2024	HORA HI: 16:01 / HF: 16:21	Nro 055-01164864

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: JOSE CEFERINO CARABALLO Y MARIO ALBERTO | DOMINIO **PJF935** | AÑO 2015

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MALDONADO	SEMIRREMOLQUE 3 EJES	8EMP14535EA000013
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BASCULA
1	3056
2	2541
3	2741
4	
TOTAL	8338
FRENO ESTAC. 2	8339

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
8.56	7.95	7.13	55.07
7.63	7.37	3.41	60.18
7.95	7.13	10.31	56.08
			56.96
6.67	8.34	20.02	18.35

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	(m/s)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificació y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsabl técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (> Estado deficiente)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (> Estado deficiente)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ingeniero Electromecánico Lucero Aldo Edgardo Ing. LUCERO Aldo Eduardo Mat. Nº: 7062 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: U-203069

Escaneado con CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5FMenlrXky

Serie U

CERTIFICADO Nº 0203069

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETARIO: JOSE CEFERINO CARABALLO Y MARIO
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710388438
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: 9 DE JULIO 263
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5556
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 262
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: PJF935
- 10 REGISTRO / RENAVAM: A387441
- 11 AÑO / ANO: 2015
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 16/02/2024
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 16/02/2024
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **16/02/2025**
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: INSTECMEC S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-055
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. ALDO EDUARDO LUCERO
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7062 CAT. "A" (MENDOZA)

Ingeniero Electrónico
Lucero Aldo
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 3,20 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: MALDONADO
- 24 MODELO/ MODELO: SEMIRREMOLQUE 3 EJES
- 25 NUMERO/ NUMERO: BEMP1453SEA000013
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NÚMERO / NÚMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CMG CF CP CI
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - [illegible])

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3033460
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA: 1,40m

ORIGINAL

CERODOSCEROTRESCEROSEISNUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO
Scanned with CamScanner



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Antecedentes de la Actividad

Empresas/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro - 101204733630

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Scanned with CamScanner