Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
321vxtpjIZ

Serie U

CERTIFICADO Nº 0223166

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO:	GRUPO COLONIA S.A
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
DOMICILIO/ ENDEREÇO:	DIAZ VELEZ Nº 2212
CIUDAD/ MUNICIPIO:	VICENTE LÓPEZ
CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1605
TELEFONO/ TELEFONE:	0
E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AC962VC
REGISTRO / RENAVAM:	A515274
AÑO / ANO:	2018
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	30/01/2024
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	30/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	30/01/2025
CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-006
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41975P(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	3.60 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	6.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	SCANIA
MODELO/ MODELO:	P360 A6X2
NUMERO/ NUMERO:	+9BSP6X200++K3927448+
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	CATEGORIA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NUMERO (*):	8317089
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA(*):	360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO/ TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CPG CI CMG CP CP CTE
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
NUMERO/ NUMERO (*):	09819243

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 2996051
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 425.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSDOSTRESUNOSEISSEIS

RTO



321vxtpjIZ

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 203804801988
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
2996051	30/01/2024 09:04






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis		
AC962VC	+9BSP6X200++K3927448		
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**	
SCANIA	P360 A6X2	2018	

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s2d	6x2

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
2	2	425.00 l	Plato	Plato de Enganche

Ministerio de Transporte Argentina

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.60 m	2.60 m	6.60 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
4.70 m	3.30 m	N/C

21 Distancia entre Ejes							22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	3.00 m	2°/3°	1.38 m	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.45 m	1.00 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
4947 kg	2656 kg	1153 kg	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA ELIS N° Taller: 6	Nombre: Giuliano Ibarra Schwele Matrícula: 41975P	

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 30/01/2024	HORA HI: 08:10 / HF: 09:06	Nro. **006-01041146**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A	DOMINIO **AC962VC**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P360 A6X2	+9BSP6X200++K3927448+
MOTOR	SCANIA	P360 A6X2	8317089
TACOGRAFO LIMITADOR No	CONTINENTAL		09819243
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1		4947	11.8	11.6	1.69	48.22	CO(%)	HC(ppm)
2		2656	7.43	6.65	10.5	54.04	NOX	
3		1153	3.01	2.94	2.33	52.6	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	85.7 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8756				50.56	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	1	8757	5.43	7.65	29.02	15.23	DERIVA	-0.88 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (REPONER CIRCULO DE MAX. VELOCIDAD)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (COMPLETAR BANDA REFLECTIVA EN EL FRENTE)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER)

Ing. Ibarra Schwele, Giuliano
Mat. 41975P
Ruta 14 Km 16 - Gcha.

Certificado: U-223166