Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
36GPXyP3B

Serie U

## CERTIFICADO Nº 0293921

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR / PROPIETÁRIO: | GRUPO COLONIA S.A. |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 30684829102 |
| 03 DOMICILIO / ENDEREÇO: | TUCUMAN Nº 387 |
| 04 CIUDAD / MUNICIPIO: | SAN MIGUEL |
| 05 CODIGO POSTAL / CEP(*): | 1661 |
| 06 TELEFONO / TELEFONE: | 01147583968 |
| 07 E-MAIL / E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | BUENOS AIRES |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | AC934KZ |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | A515272 |
| 11 ANO / ANO: | 2018 |
| 12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 07/03/2024 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 07/03/2024 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 07/03/2025 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | VERIFICA S.R.L. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 010-082 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. ALEJANDRO P. URSINO |
| 19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: | I0074208(COPIME) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
15 ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
16 ANCHO / LARGURA: 6.80 m.
17 LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
21 MARCA / MARCA: SCANIA
22 MODELO / MODELO: P360 A6X2
23 NUMERO / NUMERO: +9BSP6X200++K3927455+
24 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
25 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
26 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORIA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NUMERO (*): 8317096
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): 360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
37 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA: -
38 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
39 TIPO / TIPO: -
40 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CAMIÓN TRACTOR
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO: TPE (PLATO DE ENGANCHE)
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA / MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO / NUMERO (*): 09819246

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3079049
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 425.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSNUEVETRESNUEVEDOSUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO












| Antecedentes de la Actividad | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro: 20380480197 9 |
| **Antecedentes de las Modificaciones** | |
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

# FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

## Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

| Número de Formulario | Fecha y Hora de Emisión |
|---|---|
| 3078891 | 07/03/2024 08:59 |






## A. Datos de la Unidad

| 1 Dominio | 2 Número de Chasis | | |
|---|---|---|---|
| AC934KZ | +9BSP6X200++K3927455 | | |
| 33a Marca | 4 Modelo | 5 Año | |
| SCANIA | P360 A6X2 | 2018 | |

## B. Características de Modelo

| 6 Categoria | 7 Tipo de Vehiculo | 8 Tipo de Cabina | 9 Tipo de Tren | 10 Tipo de Tracción |
|---|---|---|---|---|
| N3 | Camión Tractor | Dormitorio | 1s2d | 6x2 |

| 11 Cantidad de Asientos | 12a Tanques de Combustible | 12b Capacidad Total de Combustible | 13 Tipo de Vinculación | 14 Tipo de Super Estructura |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 425.00 l | Plato | Plato de Enganche |

## C. Pesos y Dimensiones

| 15 Altura | 16 Ancho | 17 Largo |
|---|---|---|
| 3.90 m | 2.60 m | 6.80 m |

| 18 Longitud de Articulación | 19 Centro de Carga | 20 Longitud de la Super Estructura |
|---|---|---|
| 5.00 m | 3.30 m | N/C |

| 21 Distancia entre Ejes | | | | | | 22 Ancho del Eje Trasero | 23 Longitud Voladizo Trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°/2° | 3.00 m | 2°/3° | 1.30 m | 3°/4° | N/C | 4°/5° N/C | 2.50 m | 0.90 m |

| 24a Peso 1er eje | 24b Peso 2do eje | 24c Peso 3er eje | 24d Peso 4to eje | 24e Peso 5to eje |
|---|---|---|---|---|
| 4870 kg | 2090 kg | 1260 kg | N/C | N/C |

| 25 Datos Complementarios |
|---|
| |

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | QR |
|---|---|---|
| VERIFICA SRL<br>N° Taller: 82 | Nombre: Alejandro Pascual Ursino<br>Matrícula: I007408 | |

Ministerio de Transporte Argentina

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 010-082 | FECHA 07/03/2024 | HORA HI: 09:13 / HF: 09:27 | Nro. **082-01258145** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A. — DOMINIO **AC934KZ** — AÑO 2018

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | SCANIA | P360 A6X2 | +9BSP6X200++K3927455+ |
| MOTOR | SCANIA | SCANIA | 8317096 |
| TACOGRAFO | CONTINENTAL | | 09819246 |
| LIMITADOR | No | | - |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACION PRESENTADA:** CV

**CONTROL DE PESADA (Kg)**

| EJES | BASCULA |
|---|---|
| 1 | 4870 |
| 2 | 2090 |
| 3 | 1260 |
| 4 | |
| | |
| TOTAL | 8220 |
| FRENO ESTAC. 2 | 8220 |

**CONTROL DE FRENOS**

| FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
|---|---|---|---|
| 11.12 | 13.07 | 14.92 | 50.63 |
| 4.9 | 4.82 | 1.63 | 47.41 |
| 3.63 | 3.35 | 7.71 | 56.47 |
| | | | |
| | | | 50.71 |
| 6.54 | 5.68 | 13.15 | 15.15 |

**GASES**

| | |
|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 0.06 |
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |

**RUIDO**

| | |
|---|---|
| EXT. ESCAPE | 82.0 dBA |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL |
| DERIVA | 5.0 (m/Km.) |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Rodriguez, Alfredo | Ing. Ursino, Alejandro P.<br>Mat. Nº: I0074208(COPIME) |



**Certificado: U-293921**