Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013100860 R OBLEA N° 242529285

Conductor	CARLOS LOPEZ			Titular	VIOLETA SAN MARTIN
Documento	DNI 43043208			Documento	DNI 45305655
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	KLK125
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	50605
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis Nº	38794
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 06/09/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA DERECHA		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES : PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS EN PARTE TRASERA CENTRAL		
11.01.006	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BALIZA REFLECTANTE INEXISTENTE EN PARTE TRASERA CENTRAL		
11.01.006	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BALIZA REFLECTANTE INEXISTENTE EN PARTE CENTRAL DERECHA		
11.01.006	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BALIZA REFLECTANTE INEXISTENTE EN PARTE CENTRAL IZQUIERDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 10:49:29	H.EGR.: 11:07:29	TTL.: 00:03:11	TTE.: 00:18:00

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/ A. LESCANO	Fecha 25/03/2024

ORIGINAL

Impreso: 25/03/2024

#D:6

Pág