Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000200023084001 R OBLEA N° 242527339

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	ROBERTO N. ORELLANA
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 24951395
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	BXM970
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	372.987-50-383452
Modelo	BMO390	Año	1998	Chasis Nº	8AB390046VA126844
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 28/06/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.08.004	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS. : ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FALTANTES O DETERIORADAS EN PARTE DELANTERA DERECHA		
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE EN PARTE CENTRAL DERECHA		
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE EN PARTE CENTRAL IZQUIERDA		
11.03.001	SEGURID./EMERG. - OTROS : FALTA INDIC.VEL.MAX		

Tiempos:	H.INGR.: 13:50:04	H.EGR.: 13:51:09	TTL.: 00:13:29	TTE.: 00:01:05

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 27/02/2024