Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 24000200020024613 R **OBLEA N°** 242847209


Conductor	FACUNDO CEJAS			Titular	FACUNDO CEJAS
Documento	DNI 35232232			Documento	DNI 35232232
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	EKH092
Tipo	Vehículos Ligeros			Motor Nº	61198170013518
Modelo	SPRINTER 313 CDI	Año	2004	Chasis Nº	8AC9036724A914341
Resultado	APTO			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 20/09/2024					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.05.005	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION: GUARDAPOLVOS CAJA DE DIRECCION DETERIORADOS		
09.19.002	ESTADO GENERAL - OTROS: CALCOS/INSCRIPCIONES DISMINUYEN VISIBILIDAD (Luneta)		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	13:45:19	13:47:14	00:00:08	00:00:00

Observaciones:



VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - SAN MARTIN Firma y aclaración responsable: IBARRA, Emmanuel Alberto	Fecha 21/03/2024

ORIGINAL

Impreso: 21/03/2024

Página