Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013086238 OBLEA N° 242527576

Conductor	ROBERTO DANIEL CARBALLES			Titular	ROBERTO DANIEL CARBALLES
Documento	DNI 8290693			Documento	DNI 8290693
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GGR986
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-U0-708208
Modelo	BM0390	Año	2007	Chasis Nº	8AB39000547A132001
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 04/09/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.05.001	IDENTIFICACION - ACTIVIDAD : INSCRIP.VEL.MAX		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 11:16:27	H.EGR.: 11:44:40	TTL.: 00:11:41	TTE.: 00:28:13

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $14397,87**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 01/03/202

Impreso: 01/03/2024

ORIGINAL