Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013096468 OBLEA N° 242528812

Conductor	CLAUDIO CIRULLO			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13415978			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HCF703
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-757106
Modelo	BMO390	Año	2008	Chasis Nº	8AB3900548A132543
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/09/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.04.008	LUCES - INDICADORES : BAJA INTENSIDAD EN LUZ DE GIRO EN PARTE TRASERA DERECHA LED		
02.04.008	LUCES - INDICADORES : BAJA INTENSIDAD EN LUZ DE GIRO EN PARTE TRASERA IZQUIERDA LED		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	08:39:18	08:46:23	00:08:03	00:07:05

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $14397,87**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		18/03/2024

#D:3

ORIGINAL

Impreso: 18/03/2024