Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2QHbRlvlFq

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0239297

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: DELLEPIANE EDUARDO HUMBERTO (*)
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30712345671
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CHACABUCO 30
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CAPITÁN BERMÚDEZ
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2154
06 TELEFONO/ TELEFONE: 341 6478164
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): TRANSPORTEDELLEPIANE@YAHOO.COM.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **GXU304**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A9830
11 **AÑO** / ANO: 2008
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 25/03/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 25/03/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **25/09/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** ISVA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-054
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FEDERICO M. BOLATTI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 1-3285-3 (C.I.E.P.S.F.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.80 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MALDONADO
24 **MODELO/** MODELO: SR-CA
25 **NUMERO/** NUMERO: 8EMP135307S000493
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: - 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CF CPG CTE CP CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: TRANSPORTE DELLEPIANE S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3122584
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSTRESNUEVEDOSNUEVESIETE

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

FEDERICO BOLATTI
Ing. Mecánico
Mat. 1-3285-3



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 502904853250
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

FEDERICO BOLA
Ing. Mecánico
Mat. 1-3285-3

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 25/03/2024	HORA HI: 10:54 / HF: 12:00	Nro. **054-01100424**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: DELLEPIANE EDUARDO HUMBERTO	DOMINIO **GXU304**	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SR-CA	8EMP135307S000493
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO / LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4278	9.61	9.97	3.61	46.66
2	1240	4.21	3.8	9.74	65.85
3	1387	3.94	3.77	4.31	56.66
4					
TOTAL	6905				52.11
FRENO ESTAC. 3	6905	5.88	5.72	2.72	17.12

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (TENSORES 2º EJE Y 3º EJE LADO DERECHO-BUJES/ESTADO/JUEGO)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (RUEDAS 1º, 2º Y 3º EJE-JUEGO)

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (CUBRECINTAS COMPLETAR)

040201(L) Chasis > Bastidor Auxiliar (exclusivo para vehículos de carga) > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (LARGUEROS-SECTOR DEL. - FISURAS//TRAVESAÑO EN BASE DE PULMONES DE SUSP.- FISURAS)

040202(L) Chasis > Bastidor Auxiliar (exclusivo para vehículos de carga) > Descripción libre (TRAVESAÑOS -2º Y 3º EJE-CORROIDOS/FISURAS)

09010205(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Descripción libre (PARAGOLPES-ESTADO)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación

APTO
ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

FEDERICO BOLATTI
Ing. Mecánico
Mat. 1-3285-3

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Burgos, Mauricio	Ing. Bolatti, Federico M. Mat. Nº: 1-3285-3 (C.I.E.P.S.F.)

Certificado: U-239297

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 25/03/2024	HORA HI: 10:54 / HF: 12:00	Nro. **054-01100424**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: DELLEPIANE EDUARDO HUMBERTO	DOMINIO **GXU304**	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SR-CA	8EMP135307S000493
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

inadecuada (Chapa Patente-AMBAS-ESTADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas Retrorreflectivas - LATERALES- Estado)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (Aro Giratorio (Tornamesa)-REPASAR BULONES)

FEDERICO BOLATTI
Ing. Mecánico
Mat. 1-3285-3

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Burgos, Mauricio	Ing. Bolatti, Federico M. Mat. Nº: 1-3285-3 (C.I.E.P.S.F.)

FEDERICO BOLATTI
Ing. Mecánico
Mat. 1-3285-3

Certificado: U-239297