Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 5SnwPt2S2h

Serie U

CERTIFICADO Nº 0051837

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

5 TITULAR/ PROPIETARIO:	RIGATOSSO ESTEBAN E HIJOS S.A.
6 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30708160330
7 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	BVRD. 27 DE FEBRERO 3223
8 CIUDAD/ MUNICIPIO:	ROSARIO
9 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2000
10 TELEFONO/ TELEFONE:	43277773415929412
11 E-MAIL/ E-MAIL(*):	RICARDO@RIGATOSSOESTEBAN.COM.AR
12 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
13 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	BQV335
14 REGISTRO / RENAVAM:	387497
15 AÑO / ANO:	1997
16 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
17 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	17/11/2023
18 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	17/11/2023
19 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	17/05/2024
20 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	INSTECMEC S.A.
21 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-055
22 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LEONARDO J. HUESO
23 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

Ing. Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11070 C.P.I.G.M.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

25 ALTURA / ALTURA:	3,20 m.
26 ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
27 LARGO / COMPRIMENTO:	14,20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

28 MARCA / MARCA:	MONTEBRAS
29 MODELO/ MODELO:	S.B.V.3
30 NUMERO/ NUMERO:	01073
31 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
32 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
33 TARA / TARA (*):	-
34 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
35 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
36 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

37 NUMERO / NÚMERO (*):	-
38 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
39 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIR

40 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
41 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
42 TIPO/ TIPO:	-
43 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

44 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CI CP CF
45 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
46 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOC

47 MARCA/ MARCA (*):	-
48 NUMERO/ NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 2835784
Nro. de ICM: 219675
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCINCOUNOOCHOTRESSIETE

> rensor, bujes con juego (Tensor, bujes con juego)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados,

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rosales, Mauricio E.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Certificado: U-051837



Antecedentes de la Actividad		
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-	101804817473

Antecedentes de las Modificaciones		
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-	-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIRREMOLQUE C/CAJA ABIERTA	
SENASA	-	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

0802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de damientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

0511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, mpanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las lvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

30516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, ampanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del erfil de las campanas (Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas)

60101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados,

SULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rosales, Mauricio E.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Certificado: U-051837