CNRT CONTROL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3082874	08/03/2024 10:39






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
AA846AY	9BSG4X200++H3895825	
3a Marca	4 Modelo	5 Año
SCANIA	G360 A4X2	2017

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
2	3	1350.00 l	Plato	Plato de Enganche

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.80 m	2.50 m	6.20 m
18 Longitud de Articulación	**19 Centro de Carga**	**20 Longitud de la Super Estructura**
4.70 m	3.30 m	N/C

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	3,60 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	1.80 m	1.30 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
4760 kg	1900 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
TECNAC SA N° Taller: 5	Nombre: Juan Manuel Gobbato Matrícula: 8442	

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.: 1012048696380

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.: -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECT FIRMA / ACLARACI

Escaneado con CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
6dnlV5y3Hw

Serie U

CERTIFICADO N° 0208676

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 2.50 m.
- ANCHO / LARGURA: 6.20 m.
- LARGO / COMPRIMENTO:

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Declara bajo el juramento identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 79/97.
Declara que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 79/97.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO/ MODELO: G360 A4X2
- NUMERO/ NUMERO: +9BSG4XZ00++N3895825+
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

- TITULAR/ PROPIETÁRIO: JOSE CEFERINO CARABALLO Y MARIO
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710388438
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: 9 DE JULIO 263
- CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
- CODIGO POSTAL (CPC): 5556
- TELEFONO/ TELEFONE: 262
- E-MAIL/ E-MAIL (*):
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): 8284813
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA849AY
- REGISTRO / RENAVAM: 8190936
- AÑO / ANO: 2017
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: N3

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CPG CP CF CI
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 08/03/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 08/03/2025
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: TECNAC S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-005
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JUAN MANUEL GOBBATO
- N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: 6442 CAT"A"(MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): VDO
- NUMERO / NUMERO (*): 09616577

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
INTERNO: 01LIMITADO
Ficha RCM AITA Nº: 3082874
Nro. de ICM: 97130
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1350.0

JUAN MANUEL GOBBATO
Ingeniero Mecánico
Mat. N° 6442 - Cat. "A"

(*) Llenarlo en obligatorio / Não do preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCEROOCHOSEISSIETESEIS

Escaneado con CamScanner