


# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2ojLUXOIEe

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**
- ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 9.10 m.

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**
- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO/ MODELO: RQ-CS-BV-03-22
- NUMERO/ NUMERO: 9ADG0923WWM139113
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL : 28500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

**MOTOR / MOTOR**
- 32 NUMERO / NÚMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**
- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**
- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**
- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:**
OPERADOR: TREVISSAN ESTEBAN JACINTO
Ficha RCM AITA Nº: 3063753
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: IRIGOITIA MARCELO ALEJANDRO (*)
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20208558553
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: COLON 443
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: BASAVILBASO
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3170
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 03446 15617657
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **CQA519**
- 10 REGISTRO / RENAVAM: -
- 11 AÑO / ANO: 1999
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 29/02/2024
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 29/02/2024
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **29/08/2024**
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: SEGURIDAD MECÁNICA S.R.L.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-015
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. CLAUDIO LUCIANO RONCONI
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 40969(C.I.E.E.R.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSDOSSEISUNOCINCONUEVE

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Roca, Horacio J. | Ing. Ronconi, Claudio Luciano<br>Mat. Nº: 40969(C.I.E.E.R.) |



**Certificado: U-226159**