

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

Serie T

CERTIFICADO N° 0948176

VTV VTC

X

MÉNDEZ CARLOS DANIEL
CUIT 20242579898
NEMESIA SOLÍS 9700
RIACHUELO
3416
3794564804 3794963625

CORRIENTES
FXF793
2006
N3
28/11/2024
LA TECNICA S.A.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENSIONES DO VEICULO
9.70 m.
2.38 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
VOLKSWAGEN
11.180
9BWRT25D0R6624714
2
15-15
11200

MOTOR / MOTOR
CRT560114

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA
CMG CF CI
CARROCERIA RIGIDO

Fcha RCM ATA Nº 3857716
Nro. de RCM 170689
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, art. 46 b - Inscripción CNRT	Nro

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Unidad [illegible] Ley Nro - art. 34	

Denominación del Art. 32 ONRP

[illegible]

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Verificación

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA ACLARACION	OPERACION SATISFACTORIA FIRMA INSPECTOR

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TECNICA

RTO

Linea de Inspección Nº: 3

CARGA: SI	PASAJEROS: [ ]	VTV: [ ]	PARTICULAR: [ ]
CRT: 090-108	FECHA: 20/11/2023	HORA IN: 14:56 / HR: 15:12	Nro: 108-01219733

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: DC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MÉNDEZ CARLOS DANIEL — DOMINIO: FXF793 — AÑO: 2006

MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS: VOLKSWAGEN	13.180	9BWBE72J96R624214
MOTOR: VOLKSWAGEN	13180	G1T093774
TACOGRAFO: SIEMENS VDO		60241440
LIMITADOR: No		
CARROCERIA: -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	EXPTE. VTV:	PLANO VTV Nº: -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJE	PESO	EFIC. EJE	EFIC. DIF.	DESBALANCE	EFICIENCIA	[illegible]	[illegible]
1	3350	9.3	10.3	9.71	58.61	[illegible]	[illegible]
2	3160	7.84	8.71	12.08	52.61	[illegible]	
3						RUIDO	
4						[illegible]	83.0 dBA
						[illegible]	[illegible]
TOTAL	6510				56.21	[illegible]	[illegible]
TARA REAL: 2	4520	6.83	7.21	8.23	21.78	[illegible]	0.82

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTySV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, Incisos 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CODIGO

040503|LI Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, superior: (MANCHA DE ACEITE EN MOTOR)

070701|LI Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - (Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (LUCES DE POSICION DELANTERAS NO REGLAMENTARIAS)

071001|LI Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - (Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento)) > Ubicación y/o color no adecuados:(DELANTERAS)

RESULTADO DE LA INSPECCION	DIRECTOR	[illegible]
Apto	Rodriguez, [illegible]	[illegible]

Certificado: T-048176