
Presidencia de la Nación
RTO
CERTIFICADO Nº 0184993
SANCHEZ WALDEMAR ABEL
COLONIA POPULAR
GYN218
23/01/2025
RTO



Antecedentes de la Actividad

Antecedentes de las Modificaciones

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Observaciones

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

Eje	Lado	Observaciones	Responsable Firma Declaración	Observaciones Inspector Firma Declaración

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

CRT 0960-1108

108-91235501

MARCA: VOLVO

MOTOR: VOLVO

CARROCERIA:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJE	RUEDA				
1	SIMPLE				
2	DOBLE				
3					
4					
TOTAL					
TOTAL PERMITIDO	3				

CONTROL DE FRENOS

GASES

RUIDO

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTTSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicha "certificación" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 15/09, Anexo I, Inciso 3.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

06010101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMATICOS TRASEROS)

09030109(L) Carroceria > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS FISURADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: Apto

INSPECTOR: Rodriguez, Jose

Certificado: U-184993