Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

UoVtelKXfr

Serie U

CERTIFICADO N° 0233639

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: ECOTRANS S.A. (*)
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 30710038992
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: RUTA 9 KM. 227 Y 188
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2900
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 0336154635453
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF**: BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AD496VK**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A779679
11 **AÑO** / ANO: 2019
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 15/02/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 15/02/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **15/02/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: ISVA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 100-054
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. ADRIAN ALEJANDRO BOVERI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 2-0100-6(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: VOLVO
24 **MODELO**/ MODELO: FH 420 6X2 T
25 **NUMERO**/ NUMERO: *9BVRG10C0KE861650*
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA B (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): D138016566C2E
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): 420 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CI CPG CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 23159799

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: ECOTRANS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3029729
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 720.0
ESCALADO CATEGORIA B 60 TN

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSTRESTRESSEISTRESNUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504804681799
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo.(Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA) *	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 15/02/2024	HORA HI: 13:51 / HF: 14:57	Nro. **054-01099686**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **AD496VK**	AÑO 2019

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS VOLVO	FH 420 6X2 T	*9BVRG10C0KE861650*
MOTOR VOLVO	D13	D138016566C2E
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		23159799
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3407	10.8	10.8	0.0	64.63
2	5502	16.4	15.7	4.27	59.47
3	1915	5.38	6.4	15.94	62.71
4					
TOTAL	10824				61.67
FRENO ESTAC. 2	10824	8.63	7.51	12.98	15.2

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.20
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	90.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-0.24 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS)

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

Certificado: U-233639