Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
7L7456UqJC

Serie T

CERTIFICADO Nº 0641118

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR / PROPIETARIO	ECOTRANS S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 30710038992
03 DOMICILIO / ENDEREÇO	RUTA 9 KM. 227 Y 188
04 CIUDAD / MUNICIPIO	SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
05 CODIGO POSTAL / CEP (*)	2900
06 TELEFONO / TELEFONE	0336154635453
07 E-MAIL / E-MAIL (*)	FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA	AF273GF
10 REGISTRO / RENAVAM	A798903
11 AÑO / ANO	2022
12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO	10/05/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO	10/05/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	ISVA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	100-054
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO	ING. ADRIAN ALEJANDRO BOVERI
19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO	2-0100-6(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA	3.00 m.
21 ANCHO / LARGURA	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO	14.80 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23 MARCA / MARCA	HERMANN
24 MODELO / MODELO	BARANDA VOLCABLE SBV 3E 67 2+1
25 NUMERO / NUMERO	8EHSBV3E0MA001310
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1D-2D
28 TARA / TARA (*)	
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	
31 GMT / GMT (*)	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*)	
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*)	
34 POTENCIA / POTENCIA (*)	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA	
36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO	
37 TIPO / TIPO	
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA	CF CP CI CMG
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA	TCABVOLC (CAJA ABIERTA VOLCADORA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA / MARCA (*)	
43 NUMERO / NUMERO (*)	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RGM AITA Nº: 2353528
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
escalado CATEGORIA D 52,5 TN

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISCUATROUNOUNOUNOOCHO

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504804282215

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

ES COPIA FIEL
DVL S.A.

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 10/05/2023	HORA HI: 14:53 / HF: 16:12	Nro. **054-01094181**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **AF273GF**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	BARANDA VOLCABLE SBV 3E	8EHSBV3E0MA001310
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCABVOLC (CAJA ABIERTA	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5704	17.6	16.6	5.68	61.12
2	8201	27.1	28.51	4.95	69.12
3	8252	21.61	22.2	2.66	54.12
4					
TOTAL	22157				61.47
FRENO ESTAC. 3	22157	17.27	15.6	9.67	15.12

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020104(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Deterioro, y/o envejecimiento (pulmones de suspensión) (1ER EJE - AMBOS PULMONES DE ELEVACION CON DETERIORO)

020901(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ejes Elevables > Accionamiento del ascenso/descenso del eje de remolque desde cabina de camión (ASCENSO - DESCENSO DE EJE ELEVABLE)

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (GUARDAPOLVOS DE FRENOS COMPLETAR FALTANTES)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (1 LUZ DELIMITADORA LATERAL TRASERA IZQ.)

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
C.I.E 2-0100-6

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (GUARDACICLISTAS LATERALES ESTADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS LATERALES ESTADO)

ES COPIA FIEL

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

Certificado: T-641118

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 10/05/2023	HORA HI: 14:53 / HF: 16:12	Nro. **054-01094181**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **AF273GF**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	BARANDA VOLCABLE SBV 3E	8EHSBV3E0MA001310
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCABVOLC (CAJA ABIERTA	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (Aro Giratorio (Tornamesa) FIJACION A CHASIS - BULONES FLOJOS)

COPIA FIEL

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

Certificado: T-641118