Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
54MuO6oGw

Serie U

CERTIFICADO Nº 0218475

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÂO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÂO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: SUSTANCIAS S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30714750867
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: ARTURO CAPDEVILLA 13500
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CÓRDOBA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5000
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3516144088 3513734842
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): JOAQUIN.GUTIERREZ@TRANSPORTEJOSA.
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CÓRDOBA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **IAE006**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A672467
11 **AÑO** / ANO: 2009
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 04/03/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 04/03/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **04/03/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GONZALO MARTÍN LUJAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 7308(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.50 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.15 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: R420 A4X2
25 **NUMERO**/ NUMERO: +9BSR4X200++93641879+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8123395
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CI CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 07158858

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3070726
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 850.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSUNOOCHOCUATROSIETECINCO





54MuO6oGwq

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 102504762662

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 04/03/2024	HORA HI: 12:55 / HF: 14:55	Nro. **028-01147260**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SUSTANCIAS S.A.	DOMINIO **IAE006**	AÑO 2009

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	R420 A4X2	+9BSR4X200++93641879+
MOTOR SCANIA	DC1201	8123395
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		07158858
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5162	12.78	12.92	1.08	50.75
2	2381	6.5	6.54	0.61	55.83
3					
4					
TOTAL	7543				52.35
FRENO ESTAC. 2	7543	5.25	5.91	11.17	15.08

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.88
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	89.1 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-2.99 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite (Altura motor ***)

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje (JUEGO LEVE PUNTA DE EJE IZQ)

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico (Aire altura 2do eje lado der)

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (2do eje lado der)

080703(L) Instrumentos y Accesorios > Lavaparabrisas y Limpiaparabrisas > Descripción libre (LAVA)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (Fisura incipiente)

090603(L) Carrocería > Estribos y Escalones > Descripción libre (DEFECTO LADO ACOMPAÑANTE)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Lujan, Gonzalo Martín Mat. Nº: 7308(CIEC)

Certificado: U-218475

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 04/03/2024	HORA HI: 12:55 / HF: 14:55	Nro. **028-01147260**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: SUSTANCIAS S.A.	DOMINIO **IAE006**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R420 A4X2	+9BSR4X200++93641879+
MOTOR	SCANIA	DC1201	8123395
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		07158858
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Lujan, Gonzalo Martín Mat. Nº: 7308(CIEC)

Certificado: U-218475