Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar


Zona 2 Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 24000200020028322 **OBLEA Nº** 242847535

Conductor	JOSE L. RUGILO	Titular	LORELEY B. ALMADA
Documento	DNI 12610308	Documento	DNI 40672675
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	HLG262
Tipo	Vehiculos Pesados	Motor Nº	904295CU0062001
Modelo	BMO 390 V 1315L/52CA Año 2008	Chasis Nº	8AB930D548A132906
Resultado	APTO	Cert GNC	
VENCIMIENTO 05/10/2024			
Clasificación	VEHICULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS	
		DL	DG
02.09.004	LUCES - ADICIONALES: PROYECTORES ANTINIEBLA EN CANTIDAD NO REGLAMENTARIA		
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (42,24)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (19,03)/(26,50)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (11000,00) KGS.		
04.06.050	FRENOS - SERVICIO EJES: DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE (39,98)%. FUERZAS IZQ./DCH. (9,94)/(16,56) KNW.		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
	"VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		


H INGR
9:9:24
H EGR
9:35:42
TTL
00:22:45
TTT
00:01:43
Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR
Importe abonado por ésta inspección: $49724,88
*** Si no recibe su Factura solicítela a internet@viscontavm.com.ar ***
Firma Usuario
Planta Nº: 22 - SAN MARTIN
Firma y aclaración responsable: MARTIN, Emmanuel Alberto
05/04/2024
ORIGINAL
Ingreso: 05/04/2024
Página: 1 / 1