


Ministerio de Transporte

Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1


INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013110565 R

OBLEA N° 2425301

Conductor	JUAN ANGELUCCI			Titular	JUAN ANGELUCCI
Documento	DNI 30217798			Documento	DNI 30217798
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ILZ796
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	9042950U0108274
Modelo	BMO 390	Año	2009	Chasis Nº	8AB390054A134806
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 15/08/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS	
		DL	DG
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO		
09.08.002	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS. : FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LIMPIAPARABRISAS EN PARTE DELANTERA DERECHA		



Tiempos:	H.INGR.: 09:11:06	H.EGR.: 09:16:19	TTL.: 00:09:46	TTE.: 00:05:13

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 12/04/2024

ROTATIVOS ARES S.A.

Impreso: 12/04/2024