Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

OBLEA Nº 241808854

INFORME DE INSPECCION Nº 24000200020011926 R

Conductor	ANIBAL J. LUCERO			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 14387236			Documento	CUIT 30708258322
Marca	AGRALE			Dominio Nº	FVU772
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	3619697
Modelo	MT 12.0 LE	Año	2006	Chasis Nº	9BYC37X156C000189
Resultado	APTO			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 29/07/2024					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.02.002	LUCES - POSICION/PATEN.: LUCES DE POSICION DETERIORADAS Delantero Superior derecha		
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS (Dual externo) Trasero Izquierda		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS Trasero Derecha		
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		
09.06.005	ESTADO GENERAL - PARABRISAS: VISIBILIDAD, A TRAVES DEL PARABRISAS, DISMINUIDA ((Por parasol.))		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
09.19.001	ESTADO GENERAL - OTROS: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (VERIFICO EN VICENTE LOPEZ)		
10.07.003	CONTAMINACION - OTROS: EMISION EXCESIVA DE GASES DE CARTER		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	9:30:14	9:43:48	00:05:21	00:04:08

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - SAN MARTIN Firma y aclaración responsable: BRANDAN, Fabián Eduardo	Fecha 06/02/2024

ORIGINAL

Impreso: 06/02/2024