Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24000200010034927 R **OBLEA N° 242823494**

Conductor	RUBEN EL HAIBE			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 8626811			Documento	CUIT 30708258322
Marca	AGRALE			Dominio Nº	FXZ266
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	30812585
Modelo	MT 12.0 LE	Año	2006	Chasis Nº	9BYC37X157C000233
Resultado	APTO			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 17/08/2024					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS Trasero		
02.02.010	LUCES - POSICION/PATEN.: BAJA INTENSIDAD DE ILUMINACION DE LUCES DE POSICION Trasero Derecha		
02.03.005	LUCES - FRENOS: MALA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO Trasero Derecha		
02.04.008	LUCES - INDICADORES: BAJA INTENSIDAD EN LUZ DE GIRO Trasero Derecha		
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (44,04)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (14,21)/(21,61)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (8300,00) KGS.		
09.02.002	ESTADO GENERAL - GUARDABARROS: GUARDABARROS O LATERALES DEFORMADOS O ROTOS Trasero Izquierda		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS: OTROS (Visibles)		

Tiempos:	H.INGR.: 13:15:40	H.EGR.: 13:25:48	TTL.: 00:10:03	TTE.: 00:00:00

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 21 - VICENTE LOPEZ Firma y aclaración responsable: BORGES, Ariel Osvaldo	Fecha 28/02/2024

ORIGINAL

Impreso: 28/02/2024