Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

**INFORME DE INSPECCION Nº 24000200020020997** **OBLEA N° 242846675**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | LEANDRO J. CORNICELLO | | | Titular | LEANDRO J. CORNICELLO |
| Documento | DNI 37360423 | | | Documento | DNI 37360423 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | GMA647 |
| Tipo | Vehiculos Pesados | | | Motor Nº | 904965UO720422 |
| Modelo | BMO 390 | Año | 2007 | Chasis Nº | 8AB3900547A132113 |
| Resultado | APTO | | | Cert.GNC | |
| VENCIMIENTO 08/09/2024 | | | | | |
| Clasificación | VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 01.01.003 | IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS | | |
| 02.01.003 | LUCES - FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES DETERIORADOS / UNIDAD REFLECTANTE OXIDADA | | |
| 09.11.003 | ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION | | |
| 09.19.002 | ESTADO GENERAL - OTROS: CALCOS/INSCRIPCIONES DISMINUYEN VISIBILIDAD (PARASOL) Delantero Superior | | |
| | **"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"** | | |

| Tiempos: | H.INGR.: | H.EGR.: | TTL.: | TTE.: |
|---|---|---|---|---|
| | 9:42:25 | 10:14:25 | 00:12:26 | 00:18:44 |

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

**Importe abonado por ésta inspección: $28795,73** *** Si no recibe su factura solicitela a sistemas@vtvnorte.com.ar ***

| Firma Usuario | Planta Nº: 22 - SAN MARTIN<br>Firma y aclaración responsable: IBARRA, Emmanuel Alberto | Fecha<br>08/03/2024 |
|---|---|---|

ORIGINAL

Impreso: 08/03/2024