Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 23 000200023014402 — OBLEA Nº 242017131

Conductor	MIGUEL A. ALARCON			Titular	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 14912459			Documento	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GMA651
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-U9-721415
Modelo	BMO390	Año	2007	Chasis Nº	8AD83905547A132115
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 04/05/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.006	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : BUJES DE TENSORES DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA DERECHA		
03.09.006	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : BUJES DE TENSORES DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		


Tiempos:	H.INGR.: 09:35:34	H.EGR.: 10:34:41	TTL: 00:10:01	TTE: 00:59:07

Observaciones: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $8883,31

Consultas al: 02320 442080

Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS — Fecha:

ROTATHOS ARES S.A.


Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS J. CURATA, LESCANO
03/11/2023
Impreso: 03/11/2023