Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
257lfQb7k1

Serie T

CERTIFICADO Nº 0795859

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: RODRIGUEZ LISANDRO MANUEL
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20273320858
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: BALBOA MZANA 1
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: PUNTA ALTA (EST. ALMIRANTE SOLIER)
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 8109
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 1
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: MBV767
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A711778
11 **AÑO** / ANO: 2013
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 20/07/2023
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 20/07/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **20/07/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: BULLMETAL S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 020-071
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MATÍAS ENRIQUEZ
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 57720(C.I.P.B.A.)
FIRMA RESP. TECNICO ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.00 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLVO
24 **MODELO/** MODELO: FM 370 6X2 T
25 **NUMERO/** NUMERO: *9BVJM30C9CE794185*
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): D11232562A1L
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CPG CP CI CTE CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 08713016

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM ALTA Nº: 2527074
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 735.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSIETENUEVECINCOOCHOCINCONUEVE

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Busquet, Marcelo	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: T-795859



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 100504807191

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 20/07/2023	HORA HI: 08:41 / HF: 09:00	Nro. **071-01127097**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: RODRIGUEZ LISANDRO MANUEL	DOMINIO **MBV767**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FM 370 6X2 T	*9BVJM30C9CE794185*
MOTOR	VOLVO	D11	D11232562A1L
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		08713016
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.23
1	3750	9.42	11.8	20.17	57.68	CO(%)	HC(ppm)
2	3851	9.27	9.28	0.11	49.1	NOX	
3	1036	2.15	2.37	9.28	44.47		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	90.0 dBA
TOTAL	8637				52.27	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 1	8637	16.1	16.3	1.23	38.24	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	-7.23 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (delanteras\ color)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (color)

APTO

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Busquet, Marcelo	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: T-795859