Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
28aaeNKIJr

Serie U

CERTIFICADO Nº 0241329

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: CAMPOSTRINI SRL
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30688742346
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: SAN MARTIN Y TOFALO S/N
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: VILLAGUAY
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3240
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3456541045
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*) CAMPOSTRINISRL@GMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **KDM961**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A611331
11 **AÑO** / ANO: 2011
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 15/03/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 15/03/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **15/03/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** ECA INGENIERÍ-A S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-075
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GUSTAVO ENRIQUE BENASAR
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 2-1172-9(C.I.E. - SANTA FE)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 8.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLVO
24 **MODELO/** MODELO FH440 4X2R
25 **NUMERO/** NUMERO *93KAS02A4BE773672*
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): D13842123A1E
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): 440 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CI CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3100454
Nro. de ICM: 210863
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GUSTAVO E. BENASAR
Ingeniero Mecánico
I.C.I.E Nº 2-1172-9

ORIGINAL

CERODOSCUATROUNOTRESDOSNUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 105504819770

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR C/CAB DORM Y CAJA ABIERTA
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR		RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

GUSTAVO E. BENASAR
Ingeniero Mecánico
I.C.I.E Nº 2-1172-9

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO [redacted]

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (--------)	UTIL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 100-075	FECHA 15/03/2024	HORA HI 10:24 / HF 11:20	Nro **075-01258459**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR CAMPOSTRINI SRL	DOMINIO **KDM961**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	VOLVO	FH440 4X2R	*93KA502A4BE773672*
MOTOR	VOLVO	D13	D13842123A1E
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA IZQ	FZA DER	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4412	11.74	13.51	13.1	58.34
2	3799	9.87	11.43	13.65	57.15
3					
4					
TOTAL	8211				57.79
FRENO ESTAC. 2	8211	9.66	10.9	11.38	25.52

GASES	
BACHARACH	(ralentí) 0.29
CO(%)	(ralentí)
NOX	
RUIDO	
EXT ESCAPE	91.0 dBA
INT PASAJE	(RPM) dB
INT CABINA	(RPM) dB (A)
DERIVA	6.0 m/km

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURA)

1806(L) Sistema de Enganche - Vehículo **Tractor o Motriz** > Descripción Libre (DESGASTE DENTRO DE TOLERANCIA ADMISIBLE)

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

GUSTAVO E. BENASAR
Ingeniero Mecánico
I.C.I.E Nº 2-1172-9

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Gomez, Julián E.	Ing. Benasar, Gustavo Enrique Mat. Nº 2-1172-9(C.I.E - SANTA FE)

Certificado: U-241329