Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

St83ufqADJ

Serie U

CERTIFICADO Nº 0467749

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR (CITV)
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

NE CARGO SRL (*)
CUIT 33709420459
LEONARDO EULER 2205 GRAND
MALVINAS ARGENTINAS
1613
46911171 1152630780 56509690
BUENOS AIRES

JJQ489

67156

2010

04

19/04/2024

19/04/2024

19/04/2025

POLCAR NORTE S.A.

06D-100

ING. ARMANDO MANGANO

12136(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENSÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 4.40 m
- ANCHO / LARGURA: 2.50 m
- LARGO / COMPRIMENTO: 15.50 m

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: SALTO
- MODELO / MODELO: SREA-2011
- NUMERO / NÚMERO: BAAF1543SA0014179
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- PMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*):
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCERIA:
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO / TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CARGA SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: TCCE (CAJA CERRADA)
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*):
- NUMERO / NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: NE CARGO SRL
Ficha RCM AITA Nº: 3179862
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

CERO CUATRO SEIS SIETE SIETE CUATRO NUEVE



Antecedentes de la Actividad

Empresa: Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6 - Inscripción CNRT	Nro.: 1001048838944

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.:
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACI

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTV: (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA: 19/04/2024	HORA HI: 13:41 / HF: 14:30	Nro. 100-01096911

CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

V5 CARGO SRL	DOMINIO: JJQ489	AÑO: 2010

MARCA	MODELO	NÚMERO
SALTO	SRFA-2011	BAAF1543SA0014179
-	-	-
CARPA		
CARROCERIA: -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTF: -	PLANO VTP Nº: -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJE		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		5040	12.79	9.76	23.69	45.61	CO(%):	HC(ppm):
2		2746	7.89	5.96	24.40	51.41	NOX:	
3		2874	8.01	7.35	8.24	54.48	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE:	
							INT. PASAJE:	MOT. 3/4:
TOTAL		10660				49.5	INT. CABINA:	MOT. 3/4: RAL:
EJES TAC.	3	10660	8.34	8.65	3.58	16.25	DERIVA:	DN/Km:

r. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la TO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, sbombamientos, envejecimiento

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, sistación, sujeción

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y uces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (DELIMITADORAS TRASERAS)

0010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad áxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

0010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas etrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	MILENESE, JULIAN	Ing. MANGANO, ARMANDO Mat. Nº: 12136(COPIME)

Certificado: U-467749