Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
35Q41jp0qC

Serie U

CERTIFICADO Nº 0349864

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

1 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	NOIR RUBEN MAXIMILIANO
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 23210600779
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CHABRILLON Nº 1059
4 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
5 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3200
6 TELEFONO/ TELEFONE:	3454106867
7 E-MAIL/ E-MAIL(*):	RUBENMNOIR@YAHOO.COM.AR
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	JUU218
10 REGISTRO / RENAVAM:	A431956
11 AÑO / ANO:	2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	26/04/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	26/04/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	26/04/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA:	CENTRO UNIÓN S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
17 CODIGO CENTRO DE REVISION:	070-111
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
18 RESPONSABLE TECNICO:	ING. LUIS CARLOS AGUERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	46370(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado es obligatorio / Item de preenchimento obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	8,30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	G380 B4X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSG4X200+ +B3678769+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8162115
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	08190447

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM ALTA Nº: 3196357
Nro. de ICM: 114098
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 850.0

ORIGINAL

CEROTRESCUATRONUEVEOCHOSEISCUATRO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 070-111	FECHA 26/04/2024	HORA HI: 09:14 / HF: 09:36	Nro. **111-01129639**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: NOIR RUBEN MAXIMILIANO	DOMINIO **JUU218**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G380 B4X2	+9BSG4X200++B3678769+
MOTOR	SCANIA	NZ 360	8162115
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		08190447
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5200	12.56	12.17	3.11	48.48
2	3000	8.75	9.35	6.42	61.5
3					
4					
TOTAL	8200				53.24
FRENO ESTAC. 2	8200	5.26	8.18	35.7	16.71

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.66
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	92.1 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.17 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado (DATOS DEL TRANSPORTE EN LATERALES)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (COMPLETAR BANDAS BLANCAS FRONTALES %80 PARABRISAS LEVE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Romano Ressia, María	Ing. Aguero, Luis Carlos Mat. Nº: 46370(C.I.P. B.A.)

Certificado: U-349864





35Q41jp0qC

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 202604726300

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION