

RTO
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
24
VALIDO HASTA
25
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENSÕES DO VEICULO
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA/MARCA: RANDON
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
MOTOR / MOTOR
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CF CMG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA PORTACONTENEDOR)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: BUSTOS GUILLERMO GABRIEL
Ficha RCM AITA Nº: 3233962
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA: 1.40m
CARMONA VICENTE (*)
CUIT 20350769200
MENDRANO 2221
LUJÁN DE CUYO
5505
2613861778
MENDOZA
JWC452
A935499
2011
O4
11/05/2024
11/05/2024
11/05/2025
INSTECMEC S.A.
080-055
ING. ALDO EDUARDO LUCERO
Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
7062 CAT "A"(MENDOZA)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO
Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CEROTRESOCHONUEVENUEVEUNOTRES
abombamientos, envejecimiento (erosiones)
10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Martinez Ruiz, Mauro R.
FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Ing. Lucero, Aldo Eduardo
Mat. Nº: 7062 CAT "A"(MENDOZA)
Pagina 1 de
Certificado: U-389913