Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5INDI8xFCR

Serie U

CERTIFICADO Nº 0256705

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: COLOMBERO DOMINGO OBDULIO
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 20112782479
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: IGNACIO CRESPO Nº 1755
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: RECREO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3018
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 0342 156112344 4960205
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): CONTROLVEHICULAR@HOTMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: FRO442
10 **REGISTRO** / RENAVAM: 888385
11 **AÑO** / ANO: 2006
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 23/04/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 23/04/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 23/04/2025
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: CONTROL VEHICULAR S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 110-027
18 **RESPONSABLE TECNICO**: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JUAN JOSE BULGARELLA
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 1-1345-0(C.I.E. - SANTA FE)

JUAN JOSÉ BULGARELLA
INGENIERO MECÁNICO
Matrícula C.I.E. Nº 1-1345-0

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3,60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2,50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6,10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: RENAULT
24 **MODELO**/ MODELO: MIDLUM 300 DCI
25 **NUMERO**/ NÚMERO: 9U445ACA66MK09439
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 16.1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 83M06687709
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CP CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3186346
Nro. de ICM: 211008
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1310.0

ORIGINAL

CERODOSCINCOSEISSIETECEROCINCO



5iNDipxFCR

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101404767169

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/D C/PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 110-027	FECHA 23/04/2024	HORA HI: 09:10 / HF: 09:32	Nro. **027-01083699**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: COLOMBERO DOMINGO OBDULIO	DOMINIO **FRO442**	AÑO 2006

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RENAULT	MIDLUM 300 DCI	9U445ACA66MK08439
MOTOR	RENAULT	DXI 7	83M0687709
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4050	10.2	9.26	9.22	48.98
2	2200	5.8	6.17	6.0	55.46
3					
4					
TOTAL	6250				51.26
FRENO ESTAC. 2	6250	6.5	7.0	7.14	22.02

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.82
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	80.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (fisuras y soldaduras mal efectuadas en soporte de plato
)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Pereyra, Fernando	Ing. Bulgarella, Juan José Mat. Nº: 1-1345-0(C.I.E. - SANTA FE)

JUAN JOSÉ BULGARELLA
INGENIERO MECÁNICO
Matrícula C.I.E. N° 1-1345-0

Certificado: U-256705


MS U-0256705
MERCOSUR
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
24
VALIDO HASTA
25
MS U-0256705