Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
33T7PC1lok

Serie T

CERTIFICADO Nº 0792143

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** LOGISTICA DOMINGO COLOMBERO
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CUIT 30717391426
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: SALVADOR DEL CARRIL 816
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): SANTA FE
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3000
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): 3426112344
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF:
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: SANTA FE
10 **REGISTRO** / RENAVAM: **MLX962**
11 **AÑO** / ANO: B295704
12 **CATEG. VEHICULO/**CATEGORIA VEÍCULO: 2013 N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 02/10/2023
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 02/10/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **02/10/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: CONTROL VEHICULAR S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** / CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 110-027
18 **RESPONSABLE TECNICO:** / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JUAN JOSÉ BULGARELLA
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 1-1345-0(C.I.E. - SANTA FE)

JUAN JOSÉ BULGARELLA
INGENIERO MECANICO
M.N. N° 1.1345.0
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: RENAULT
24 **MODELO/** MODELO: PREMIUM 440 DXI
25 **NUMERO/** NUMERO: 9U425GPA0DMK19020
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): DXI11283436
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CPG CF CMG CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 08706197

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 2715934
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0

ORIGINAL

CEROSIETENUEVEDOSUNOCUATROTRES





33T7PC1lok

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101404599542
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 110-027	FECHA 02/10/2023	HORA HI: 14:18 / HF: 14:51	Nro. **027-01080168**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: LOGISTICA DOMINGO COLOMBERO SRL	DOMINIO **MLX962**	AÑO 2013

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS RENAULT	PREMIUM 440 DXI	9U425GPA0DMK19020
MOTOR RENAULT	DXI	DXI11283436
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		08706197
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4520	12.3	10.9	11.38	52.32
2	5000	17.71	16.82	5.03	70.4
3					
4					
TOTAL	9520				61.82
FRENO ESTAC. 1	9520	12.3	9.6	21.95	23.45

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.25
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	60.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	3.3 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040504(L) Chasis > Motor Transmisión > Inexistencia de seguro de cardan (Seguro de cardan)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona (Luz de patente)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Banda laterales en cabina)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Godoy, Jonatan	Ing. Bulgarella, Juan José Mat. Nº: 1-1345-0(C.I.E. - SANTA FE) JUAN JOSÉ BULGARELLA INGENIERO MECÁNICO Matrícula C.I.E. Nº 1.1345.0

Certificado: T-792143


MS T-0792143
MERCOSUR
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
23
VALIDO HASTA
24
MS T-0792143