Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013132682 R — **OBLEA N° 242531589**

nductor	JOSE A. BARBINI			Titular	AMALIA C. PICCININI
cumento	DNI 16236276			Documento	DNI 26895385
rca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GLE708
o	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	61198170066291
delo	SPRINTER	Año	2007	Chasis Nº	8AC9046638A967324
sultado	APTO			Cert.GNC	
PTO PARA CIRCULAR HASTA 14/11/24					
sificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO : EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (13)%. SUMA FUERZAS POR EJE (0,00)/(4,24) PESO (3.340,00) KGS.		
.08.004	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS. : ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FALTANTES O DETERIORADAS EN PARTE DELANTERA DERECHA		

os:	H.INGR.: 09:16:39	H.EGR.: 09:29:52	TTL.: 00:10:33	TTE.: 00:13:13

aciones:

sultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 17/05/2024

Impreso: 17/05/2024